

## Dichiarazione di prestazione

n. MP/0023

**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** 0409 Beton Cril

**Usi previsti:** Protettivo anticarbonatazione per calcestruzzo

**Produttore:** COLORIFICIO MP srl; Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy

**Sistemi di VVCP:** Sistema 4

**Norma armonizzata applicata:** EN 1504-2:2005

**Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	Sd > 50 m	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe 1 Sd < 5 m	
Permeabilità all'acqua	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	EN 1504-2
Aderenza per trazione diretta	>1 MPa	
Reazione al fuoco	Classe E	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rimini, 02/08/2018


Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

**COLORIFICIO MP s.r.l.**

*Il Legale Rappresentante*

*Fabrizio Moretti*





17

COLORIFICIO MP srl Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy

**Beton Cril DOP MP/0023**

EN 1504-2

Protettivo anticarbonatazione per calcestruzzo

Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	Sd > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo	Classe 1 Sd < 5 m
Permeabilità all'acqua	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Aderenza per trazione diretta	>1 MPa
Sostanze pericolose	Vedi SDS
Reazione al fuoco	Classe E

**Note:**

COLORIFICIO MP srl fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.